

Tabelle ii: Grundmetallgewinnungen und -gehalte mittels unterschiedlicher Verarbeitungsoptionen

Verarbeitungsmethode	Kupfer (%)		Zink (%)		Blei (%)	
	Gew.	Gehalt	Gew.	Gehalt	Gew.	Gehalt
CVD Ro/Sc/CI 10 % Masse	+/-18	+/-2.7	+/-18	+/-3.4	+/-75	+/-11
CVD Ro/Sc/CI 20 % Masse	+/-35	+/-3.0	+/-3.0	+/-3.5	+/-80	+/-6
CVD Ro/Sc/CI 37 % Masse	63	2.5	62	3.0	84	3.0
CVD Ro/Sc, Flotationsaufbereitung 44 % Masse	98	3.1	98	4.2	94	2.9
CVD Ro/Sc, Flotationsaufbereitung 47 % Masse	98	3.0	98	4.0	94	2.8

**Hinweis:** Die Gewinnungen und Gehalte bei einer Massegewinnung von 10 und 20 % wurden von den Tabellen übernommen.

Beachten Sie, dass die Kupfer- und Zinkgehalte bei einer Gravitätsverarbeitung mit Massegewinnung steigen, da das Blei verringert wird (und somit nicht mehr Cu & Zn verdrängt).